



HAMMERITE BARBECUE PAINT (BBQ) SPECIALŪS METALO DAŽAI KEPSNINĖMS

- Atsparūs karščiui iki 600 °C
- Nereikia atskirai gruntuoti
- Juodos spalvos matiniai dažai



SAVYBĖS

„Hammerite Barbecue Paint (BBQ)“ – labai atsparūs karščiui matiniai metalo dažai, atlaikantys iki +600 °C temperatūrą. Dažytas paviršius atsparus buitiniams chemikalams ir riebalams, taip pat drėgmei ir temperatūros svyravimams.

PASKIRTIS

Skirta metalinėms kepsninėms, naudojamoms tiek vidaus, tiek lauko sąlygomis, dažyti.

PAGRINDAS

Dažai tinka naujoms ir anksčiau dažytoms kepsninėms iš juodųjų metalų, pavyzdžiui, plieno ar geležies, dažyti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Pirmiausia įsitikinkite, kad kepsninė nėra karšta.
- Siekiant kokybiško galutinio rezultato, labai svarbu paviršių kruopščiai paruošti!
- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Nešvarumus nuo paviršiaus pašalinkite mechaniškai (pvz., plieniniu šepetėliu) arba valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių reikia nuplauti švari vandeniu.
- Atšokusias rūdis ir senus nusilopusius dažus pašalinkite grandikliu, plieniniu šepetėliu arba chemine priemone.
- Kad sukibimas būtų geresnis, seną blizgių dažų sluoksnį galima nušlifuoti švitrinu popieriumi iki matiškumo, paskui reikia nuvalyti šlifavimo dulkes.
- Nuvalyto paviršiaus gruntuoti nereikia.

DAŽYMAS

- Pirmiausia patikrinkite, ar kepsninė nėra karšta.
- Prieš dažymą aerozolio flakoną „Hammerite Barbecue Paint (BBQ)“ gerai supurtykite – pirmiausia, kol išgirsite judant rutuliuką, tada purtykite dar 1–3 minutes.
- Norėdami išvengti nubėgimų, purškite lengvais, tolygiais judesiais maždaug 15 cm atstumu.
- Purškite dažus ant paviršiaus tolygiu sluoksniu, palikite išdžiūti.
- Kai dažytas paviršius bus sausas liečiant (po ~15 min.), tepkite dar 2–3 sluoksnius, kiekvienam leidžiant džiūti 5–10 min.
- Nudažytą kepsninę palikite džiūti per naktį.
- Prieš dedant maistą ant grotelių, leiskite kepsninei pakankamai įkaisti, kad išgaruotų likę dažų garai.

DARBO REKOMENDACIJOS

- Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nerekomenduojame dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš dažant sekantį sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

Paviršių valykite švari vandeniu ir, jei reikia, neutraliu valikliu. Valikliu nuvalytą paviršių reikia perplauti švari vandeniu. Plaukite drungnu vandeniu, naudokite kempinę arba šepetį. Nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio).



TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS	lauko darbams
ATSPARUMAS KARŠČIUI	+ 600°C
BLIZGUMAS (GARDNER, 60°)	matiniai
DŽIŪVIMO LAIKAS (23 °C, RH 50 %)	paviršius sausas liečiant po 15 – 20 min.
SPALVA	juoda
LAIKYMO UŽDARYTOJE GAMYKLINĖJE PAKUOTĖJE TRUKMĖ	2 metai
LAIKYMO SĄLYGOS	laikyti sandarioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +25 °C.
PAKUOTĖ	400 ml

DARBO SAUGA

Itin degus aerosolis. Indas yra slėginis, kaitinamas gali sprogti. Gali dirginti odą ar akis, sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. Toksiškas vandens organizmams. Vengti gaminio patekimo į aplinką, išsiliejusį gaminį surinkti. Dirbti su apsauginėmis pirštinėmis, akiniais ar kauke. Pakuotę laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių. Nepurkšti į liepsną ar kitą užsidegimo šaltinį. Dažyti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Dažant vengti įkvėpti dulkių ir aerosolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus į akis, kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei akių sudirgimas neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

LAIKYMAS

Baigus darbą, sandariai uždarykite gaminio indą. Pakuotę laikykite vertikaliaje padėtyje, vėsioje, sausoje vietoje, esant +5 °C... +25 °C temperatūrai.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Turinį ir pakuotę šalinti pagal visus vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus. Neišeisti į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ įmonė pagal užsakymą Europos Sąjungoje.

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2653 760

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.