



HAMMERITE SMOOTH FINISH

LYGAUS PAVIRŠIAUS METALO DAŽAI

- „Hammerite“ apsauginiai metalo dažai surūdijusiam paviršiui
- Suteikia metaliniams paviršiui ilgalaikę apsaugą (iki 8 metų)
- Dėl „Dualtech“ technologijos nuo dažyto paviršiaus atstumiamas vanduo ir teršalai, paviršius apsaugomas nuo rūdijimo
- Didelis paruoštų atspalvių pasirinkimas



SAVYBĖS

„Hammerite Smooth Finish“ – blizgūs, labai atsparūs korozijai vienkomponenčiai metalo dažai, kuriais galima dažyti surūdijusį paviršių. Šiaisiai dažais patogu dažyti, jie nenuteka ir suformuoja ant paviršiaus lygų, tvirtą, atmosferos sąlygomis atsparą apsauginį sluoksnį. Dėl unikalios „Dualtech“ technologijos nuo dažyto paviršiaus atstumiamas vanduo ir teršalai, paviršius apsaugomas nuo rūdijimo. Tinkamai nudažius paviršių, dažai užtikrina ilgalaikę paviršiaus apsaugą nuo rūdijimo iki 8 metų. Dažytas paviršius yra atsparus +80 °C temperatūrai ir būtinės chemijos bei riebalų poveikiu, taip pat drėgmės ir temperatūros syvramimams. Dėl ilgalaikio aukštesnės kaip +50 °C temperatūros poveikio paviršiaus spalva gali pasikeisti. Siūlomas didelis paruoštų atspalvių pasirinkimas.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauke ir patalpose esantiems metaliniams paviršiams – laikančiosioms konstrukcijoms, stulpams, tvoroms, durims, vartams, lietvamzdžiams ir latakams, lauko švestuvams, sodo baldams, metaliniams parkų ir žaidimų aikštelių gaminiams, sodo vežimėliams, konteineriams ir kt.

PAGRINDAS

Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems juodujų metalų paviršiams (pvz., plieno, geležies, ketaus) dažyti nenaudojant grunto.
Galima naudoti kaip apdailos dažus cinkuotiemis, nerūdijančiojo plieno, galvanizuotiemis ir spalvotujų metalų (pvz., vario, aluminio, chromo) paviršiams, kurie yra nugruntuoti „Hammerite Special Metals Primer“ gruntu.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Norint gauti kokybišką rezultatą, labai svarbu pirmiausia paviršių kruopščiai paruošti! Reikalingas paviršiaus nuvalymo lygis priklauso nuo aplinkos agresyvumo ir turi atitinkti galiojančius standartus.
- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių galima valyti skiedikliu „Hammerite Brush Cleaner & Thinner“. Nešvarumas galima pašalinti ir sléginiu plautuvu.
- Ant paviršiaus esančių rūdžių, valcavimo sluoksnį ar atsilupusius dažus pašalinkite gremžtuku, plieniniu šepečiu arba purkštuvu.
- Siekiant užtikrinti geresnį sukibimą, seną blizgių dažų sluoksnį galima nušlifuoti švitriiniu popieriumi iki matiškumo, tada pašalinti šlifavimo dulkes.
- Rezultatas bus geresnis, jei pašalinę atšokusias rūdis, ant paviršiaus likusį rūdžių sluoksnį apdorosite rūdžių rišikliu „Hammerite Kurust“.

GRUNTAVIMAS

- Stipriai rūdžių pažeistą paviršių po paruošimo (pašalinus atšokusias rūdis, nuvalius paviršių) rekomenduojama nugruntuoti dažais „Hammerite No.1 Rustbeater“.
- Nerūdijančiojo plieno, cinkuoto, galvanizuoto plieno ir spalvotujų metalų paviršius (vario, aluminio, chromo ir kt.) prieš dažydami apdailos dažais nugruntuokite gaminiu „Hammerite Special Metals Primer“.
- Gruntuoti reikia iškart nuvalius paviršių, kad ant paviršiaus nesusidarytų rūdžių. Prieš pradédami gruntuoti patirkinkite, ar dažomas paviršius sausas.
- Prieš dažant paskutiniu sluoksniu nugruntuotas paviršius turi pakankamai išdžiūti.

GALUTINĖ APDAILA

- Galutinei paviršiaus apdailai naudokite tinkamo atspalvio dažus „Hammerite Smooth Finish“.
- Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite.
- Dažykite teptuku, voleliu arba purkštuvu 2–3 sluoksniais. Neleiskite dažams paviršiumi nutekėti.
- Dažant reikia gerai padengti dažais visą apdorojamą paviršių. Efektyvi apsauga nuo rūdijimo užtikrinama tik tuo atveju, jei išdžiūvusio apdailos dažų sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100 µm.
- Kitą sluoksnį galima tepti praėjus ne mažiau kaip 4 valandoms po dažymo. Esant žemai temperatūrai ir dideliam oro drėgnui, dažai džiūsta ilgiau.
- Visų atspalvių „Hammerite Smooth Finish“ dažus galima maišyti vienus su kitais, išskyrus aukso ir sidabro atspalvius.





TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS	vidaus ir lauko darbams
RIŠIKLIS	alkidas
TANKIS	0,94 – 1,09 kg/l
BLIZGUMAS (GARDNER, 60°)	blizgūs
DENGIAMUMAS (1 SLUOKSNIS)	10 m ² /l (dažant teptuku ir voleliu)
DŽŪVIMO LAIKAS (23 °C, 50 % SANT. DRĒGN.)	sausi liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima tepti po 4 val., galutinį stiprumą dažai įgauna maždaug per 2 savaites Dažant žemo slėgio purkštuviu, paviršių galima dažyti maždaug po 15 min.
SKIEDIKLIS	„Hammerite Brush Cleaner & Thinner“
TONAVIMAS	siūlomi šiu atspalvių gatavi dažai: balti, tamsiai žali, žali, mėlyni, tamsiai rudi, sidabro, aukso, raudoni, juodi
DARBO ĮRANKIAI	teptukas, volelis, žemo arba aukšto slėgio purkštuvas
PURŠKIMAS (AUKŠTO SLĖGIO PURKŠTUVAS)	antgalis 0,015–0,020“, slėgis 200 bar, purškimo kampus 40°
ĮRANKIŲ PLOVIMAS	„Hammerite Brush Cleaner & Thinner“ iš karto po naudojimo
LAIKYMO TRUKMĖ UŽDARYTOJE GAMYKLINĖJE PAKUOTĖJE	3 metai
LAIKYMAS	uždarytoje taroje, sausoje vésioje vietoje (virš +5 °C)
PAKUOTĖ	250 ml, 400 ml (aerozolis), 750 ml, 2,5 L, 5 L (prieklauso nuo atspalvio)
LOJ KIEKIS	maks. 499 g/l (ES didžiausias leistinas LOJ kiekis gaminyje (pogr. A/i) – 500 g/l).

DARBO REKOMENDACIJOS

- Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia. Dažant voleliu, gaminj galima atskiesti tirpikliu „Hammerite Brush Cleaner & Thinner“ iki 10 % tūrio. Dažant žemo arba aukšto slėgio purkštuviu, gaminj galima atskiesti tirpikliu „Hammerite Brush Cleaner & Thinner“ iki 15 % tūrio.
- Jei dažote teptuku arba voleliu, paviršių denkite 2 sluoksniais, aukšto slėgio purkštuviu – 2–3 sluoksniais, žemo slėgio purkštuviu – 3–4 sluoksniais.
- Dažant didesnius paviršius, rekomenduojama visą dažymui reikalingą dažų kiekį sumaišyti viename dažų inde.
- Dažymo metu ir dažams džiüstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginiu Saulės spinduliu.
- Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

Nešvarų paviršių plaukite švarių vandeniu arba neutraliais valikliais. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švarių vandeniu. Netinka plovikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Rekomenduojame plauti drungnu vandeniu. Valykite minkštū šepečiu arba kempine.

DARBO SAUGA

Degūs. Laikytis atokiai nuo uždegimo šaltinių. Sudėtyje yra organinio tirpiklio, gali sukelti alerginę reakciją. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikytis vaikams nepasiekiamojo vietoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu su miuliu. Naudoti tik gerai védinamoje vietoje. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaunant darbo įrankius, pašalinti nuo jų gaminio likučius. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia pristatyti į kenksmingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbtį galima tik visiškai ištuštintą tarą.

GAMINTOJAS

„AkzoNobel“ įmonė Europos Sąjungoje

ATSTOVAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmurgės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760,
hammerite.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliiekame teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.