



HAMMERITE ULTIMA MATT

MATINIAI VANDENINIAI METALO DAŽAI

- Apsauginiai metalo dažai „3in1“, tepami tiesiai ant surūdijusio paviršiaus
- Suteikia metaliniam paviršiui ilgalaikę apsaugą (iki 12 metų)
- Tinka visiems metaliniams paviršiams
- Lygus paviršius
- „Colour Lock“ technologija išlaiko ryškias spalvas



SAVYBĖS

„Hammerite Ultima Matt“ – naujo lygio metalo dažai. Dažus galima tepti tiesiai ant surūdijusio paviršiaus, jie labai atsparūs korozijai ir padengia paviršių gražia ir patvaria danga, išliekančia iki 12 metų. Gaminį patogiau naudoti, dažant nenuteka, ant paviršiaus suformuoja lygų ir tvirtą apsauginį sluoksnį. Dažytas paviršius labai atsparus dilimui, braižymui ir smūgiams. Speciali „Color Lock“ technologija apsaugo pigmentus nuo natūralaus saulės spindulių sukeltos spalvos pasikeitimo, ilgai išsaugo blizgesį ir ryškias spalvas. Nudažytas paviršius ilgai negelsta. Gaminys paruoštas naudoti, greitai išdžiūsta. Dažytas paviršius gali atlaikyti iki +80 °C karštį. Dažai tiekiami gatavų spalvų.

PASKIRTIS

Dažai skirti lauke ir patalpose esantiems metaliniams paviršiams – stulpams, sodo tvoroms ir laiptų turėklams, garažų durims, vartams, lietuviams ir latakams, lauko šviestuvams, sodo baldams, įvairiems metaliniams gaminiams, dviračiams, sodo vežimėliams.

PAGRINDAS

Dažai tinka naujiems ir anksčiau dažytiems juodųjų metalų paviršiams (pvz., plieno, geležies, ketaus), taip pat aliumininių, cinkuotų ir žalvarinių paviršių apdailai nenaudojant grunto. Varinius paviršius patartina pirmiausia nugruntuoti.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Norint gauti kokybišką rezultatą, labai svarbu pirmiausia paviršių kruopščiai paruošti! Reikalingas paviršiaus nuvalymo lygis priklauso nuo aplinkos agresyvumo ir turi atitikti galiojančius standartus.
- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių galima valyti skiedikliu „Hammerite Brush Cleaner & Thinner“ ar kitu panašiu valikliu. Nešvarumus galima pašalinti ir slėginiu plautuvu.
- Ant paviršiaus esančias atsokusias rūdis, valcavimo sluoksnį ar senus atsilupusius dažus šalinkite švitriniu popieriumi, gremžtuku arba plieniniu šepetėliu.
- Siekiant užtikrinti geresnį sukibimą, seną blizgių dažų sluoksnį galima nušlifuoti švitriniu popieriumi iki matiškumo, tada pašalinti šlifavimo dulkes.
- Kad patikrintumėte dažų suderinamumą su esama danga, ant dažyto paviršiaus užtepkite šiek tiek dažų „Hammerite Ultima Matt“. Galima reakcija įvyks po valandos. Jei reakcija įvyksta, nuo paviršiaus pašalinkite visus senus dažus, nuplaukite paviršių plovikliu, perplaukite švariu vandeniu ir palaukite, kol išdžiūsta.
- Jei norite dažyti naują cinkuoto plieno paviršių, pirmiausia leiskite jį paveikti oro sąlygoms, kol paviršius taps dulšvas, tada paruoškite paviršių dažymui, kaip rekomenduojama aukščiau.

GRUNTAVIMAS

- „Hammerite Ultima Matt“ dažai skirti tepti tiesiai ant metalinio paviršiaus (taip pat ir ant surūdijusio), todėl iš anksto paviršiaus gruntuoti nereikia.
- Varinį paviršių prieš dengiant galutiniu apdailos sluoksniu rekomenduojama nugruntuoti gaminiu „Hammerite Special Metals Primer“. Prieš dažant paskutiniu sluoksniu nugruntuotas paviršius turi pakankamai išdžiūti.

GALUTINĖ APDAILA

- Galutinei paviršiaus apdailai naudokite tinkamo atspalvio dažus „Hammerite Ultima Matt“.
- Prieš dažymą dažus kruopščiai išmaišykite. Gaminys yra paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Praskiedus vandeniu, gali pablogėti apsauginės savybės.
- Kad apsauga būtų efektyvi, surūdijusį paviršių dažykite mažiausiai 2 sluoksniais. Rekomenduojamas 1 sluoksnio dengiamumas 7,5 m²/l.
- Dažykite teptuku, voleliu arba purkštuvu. Dažomų detalių kraštai ir kampai turi būti gerai padengti dažais. Neleiskite dažams paviršiumi nutekėti.
- Kitą sluoksnį galima tepti ant paviršiaus ne anksčiau kaip praėjus 4 valandoms po dažymo. Esant žemai temperatūrai ir dideliame oro drėgnumui, dažai džiūsta ilgiau.
- Jei dažant stipriai surūdijusį metalinį paviršių, po pirmojo dažų sluoksnio ant paviršiaus atsiranda rūdžių dėmių, paviršius turi būti dengiamas antru ir trečiu sluoksniu, kad būtų užtikrinta ilgalaikė apsauga nuo rūdžių.





TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS	vidaus ir lauko darbams
RIŠIKLIS	stireno akrilas
TANKIS	1,16 – 1,29 kg/l
BLIZGUMAS (GARDNER, 60°)	matiniai
DENGIAMUMAS (1 SLUOKSNIS)	7,5 m ² /l
DŽIŪVIMO LAIKAS (23 °C, RH 50 %)	sausas liečiant po 1–2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Galutinį atsparumą paviršius įgauna per 2 savaites.
SKIEDIKLIS	gaminys paruoštas naudoti, skiesti nereikia
TONAVIMAS	siūlomi šių atspalvių gatavi dažai: juoda (RAL 9005), balta (RAL 9016), ruda (RAL 8017), pilka (RAL 7042), antracito pilkumo (RAL 7016)
DARBO ĮRANKIAI	teptukas, volelis, purkštuvai
ĮRANKIŲ VALYMAS	muiluotu vandeniu iš karto po naudojimo
LAIKYMO TRUKMĖ UŽDARYTOJE GAMYKLINĖJE PAKUOTĖJE	3 metai
LAIKYMAS	uždarytoje taroje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 °C)
PAKUOTĖ	700 ml
LOJ KIEKIS	maks. 60 g/l (ES didžiausias leistinas LOJ kiekis gaminyje (A/i pogrupis) – 140 g/l).

DARBO REKOMENDACIJOS

- Dažai paruošti naudoti, jų skiesti nereikia. Praskiedus vandeniu, gali pablogėti apsauginės savybės.
- Jei reikia praskiesti (pvz. purkšti), produktą galima skiesti vandeniu iki 5-10 %.
- Dažant didesnius paviršius, rekomenduojama visą dažymui reikalingą dažų kiekį sumaišyti viename dažų inde.
- Apdorojimo metu ir gaminiui džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis < 80 %. Negalima apdoroti paviršiaus šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių.
- Siekiant užtikrinti ilgalaikę apsaugą, rekomenduojama kartą per metus paviršių apžiūrėti. Kartą per metus nuo dažyto paviršiaus rekomenduojama nuplauti teršalus ir nešvarumus muiluotu vandeniu. Ypatingą dėmesį atkreipkite į pietų pusėje esančius paviršius, kurie gali būti ilgai veikiami stiprių UV spindulių ir aukštos oro temperatūros, todėl šie paviršiai gali būti mažiau patvarūs.

VALYMAS

Užterštą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu. Netinka plovikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Valykite minkštu šepetiu arba kempine.

DARBO SAUGA

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami įrankius, nuvalykite nuo jų gaminio likučius, tada plaukite muiluotu vandeniu. Neišpilti gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

GAMINTOJAS

„Akzo Nobel Decorative Coatings“, Olandija

IMPORTUOTOJAS

UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g.223, 07156 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 265 3760, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasilieka teisė keisti pateiktus duomenis be išankstinio pranešimo.